



CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS

Relatório Bimestral de Delegação de Competências – CI – Janeiro- Fevereiro de 2016

FOTOGRAFIAS

(Registo de Trabalhos da Delegação de Competências)

Antes

Depois



Local: Rua José Januário Sacramento, entre os nºs 21 e 43, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Caldeiras de Árvore		

Antes

Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes

Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 3		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 4		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 5		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 6		

Antes



Depois



Local: IDEM

Foto nº

Descrição: IDEM – FOTO Nº 7

Antes



Depois



Local: Rua João Itiperano Duarte, nº 31, em Queijas

Foto nº

Descrição: Substituição de Espelho parabólico, danificado

Antes



Depois



Local: Rua António Maria Costa Macedo, na rotunda, em Queijas

Foto nº

Descrição: Aprumar Pilaretes

Antes



Depois



Local: IDEM

Foto nº

Descrição: IDEM – FOTO Nº 2

Antes



Depois



Local: Rua João Itiperano Duarte, em Queijas

Foto nº

Descrição: Deslocalização de sinal de Trânsito, com reparação de calçada na envolvente

Antes



Depois



Local: Estrada Militar com a Rotunda de S. Miguel, em Queijas

Foto nº

Descrição: Reparação de Calçada dispersa

Antes



Depois



Local: Rua das Abóbdas, frente ao nº 19-A, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Caldeira de Árvore		

Antes



Depois



Local: Rua Almada Negreiros, entre o nº 1 e 5 A, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada dispersa		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 3		

Antes



Depois



Local: Rua António Lopes Ribeiro, frente EB Professor Noronha Feio em Queijas		Foto nº
Descrição: Rebaixo de Lancil		

Antes



Depois



Local: Rua Camilo Castelo Branco, frente Externato Alfa Beta", em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada dispersa		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: Rua António Maria Costa Macedo, nºs 43-43 A, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada		

Antes



Depois



Local: Rua Marechal Saldanha, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada e Lancil		

Antes



Depois



Local: Rua Professor Noronha Feio, frente nº 10 A, em Queijas		Foto nº
Descrição: Nivelamento de Calçada,		

Antes



Depois



Local: Rua António Lopes Ribeiro, frente Pavilhão Professor Noronha Feio, em Queijas		Foto nº
Descrição: Substituição de "Guarda de Proteção", executada em armazém, para acesso de mercadorias		

Antes



Depois



Local: Rua João Itiperano Duarte, nº 1, em Queijas		Foto nº
Descrição: Aprumar Pilaretes		

Antes



Depois



Local: Rua João Itiperano Duarte, junto Ecoporto, em Queijas		Foto nº
Descrição: Aprumar Pilarete		

Antes



Depois



Local: Rua Júlio Dantas, nº 2 e 2 A, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada dispersa		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: Rua António Maria Costa Macedo, na Rotunda, junto ao Mercado Municipal, em Queijas

Foto nº

Descrição: Aprumar Pilarete

Antes



Depois



Local: Rua Soares de Passos, frente Delegação da Junta de Freguesia, em Queijas

Foto nº

Descrição: Aprumar Pilarete

Antes



Depois



Local: Rua António Maria Costa Macedo, na Rotunda, em Queijas

Foto nº

Descrição: Aprumar e repintar Pilaretes

Antes



Depois



Local: Rua Gil Vicente, nº 14, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada e Lancil		

Antes



Depois



Local: Rua Quinta do Bonfim nº 6 A, em Queijas		Foto nº
Descrição: Anulação de Encaixe de Contentores de Resíduos indiferenciados		

Antes



Depois



Local: Rua de S. Romão, nº 65, em Queijas		Foto nº
Descrição: Colocação de 4 Pilaretes		

Antes



Depois



Local: IDEM

Foto nº

Descrição: IDEM – FOTO Nº 2

Antes



Depois



Local: Rua Quinta do Bonfim, nº 40, em Queijas

Foto nº

Descrição: Substituição de Sargeta, com reparação de Calçada na envolvente

Antes



Depois



Local: Rua Professor Noronha Feio com a Estrada das Várzeas, em Queijas

Foto nº

Descrição: Aprumar 4 Pilaretes com reparação de Calçada na envolvente

Antes



Depois



Local: Estrada das Várzeas, nº 19, em Queijas

Descrição: Aprumar Pilarete em betão

Foto nº

Antes



Depois



Local: Rua Afonso Lopes Veieira, nº 16, em Queijas

Descrição: Aprumar Pilaretes

Foto nº

Antes



Depois




Local: Rua Afonso Lopes Vieira, nº 18, em Queijas

Descrição: Reparação de Calçada

Foto nº

Antes



Depois



Local: Alameda de Queijas, junto á entrada do Infantário "Caique", em Queijas

Foto nº

Descrição: Reparação de Calçada

Antes



Depois



Local: Rua João Itiperano Duarte, nº 22F, em Queijas

Foto nº

Descrição: Aprumar Pilarete

Antes



Depois



Local: Rua João Itiperano Duarte, nº 22F, em Queijas

Foto nº

Descrição: Reparação de Calçada dispersa