



FOTOGRAFIAS

(Registo de Trabalhos da Delegação de Competências)

Antes

Depois



Local: Largo da Terra Grande, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Colocação de Tubos de Escoamento de Águas		

Antes

Depois



Local: Largo da Terra Grande, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada dispersa		

Antes

Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 3		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 4		

Antes



Depois



Local: Rua Elisa de Sousa Pedroso com a Rua Aquilino Ribeiro, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Repintura de Passadeira de Peões e Marcas de STOP		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: Rua Elisa de Sousa Pedroso, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Repintura de Marcas de Estacionamento		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM - FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: Centro Cívico de Carnaxide, frente Igreja de N^a Sra. do Amparo		Foto nº
Descrição: Reparação de Degrau		

Antes



Depois



Local: Rua Professor Francisco Gomes Teixeira, no sentido descendente, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Repintura de Marcas de Estacionamento e Seta M15		

Antes



Depois



Local: Rua Amélia Rey Colaço com a Rua Carlos Wallenstein, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Repintura de Setas – M15 e Marcas de STOP		

Antes



Depois



Local: Praceta Eugénio de Castro, na entrada, em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Repintura de Seta – M15

Antes



Depois



Local: Rua Quinta das Acácias com a Av. Tomás Ribeiro em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Repintura de Passadeira de Peões

Antes



Depois



Local: Rua Quinta das Acácias, em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Repintura de Linha M12

Antes



Depois



Local: Praceta Barbosa Bocage, junto aos nºs 6 e 7, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Reparação de Fissuras no Alcatrão		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes




Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 3		

Antes



Depois



Local: Av. Edmundo Lima Basto, nº 20, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Deservagem e Betumagem de Calçada		

Antes



Depois



Local: Praceta Teixeira de Pascoais, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Repintura de Marcas de Estacionamento		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: Praceta Ramalho Ortigão, em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Repintura de Marcas de Estacionamento

Antes



Depois



Local: Praceta José Régio, em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Repintura de Marcas de Estacionamento

Antes



Depois



Local: Rua Al Berto, frente aos nºs 4 e 6, em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Reparação de Calçada dispersa

Antes



Depois



Local: Praceta Gomes Leal, nº 1, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Reparação de Pavimento abatido		

Antes



Depois



Local: Rua Mário Moreira, junto á Paragem, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Nivelamento de Lagetas		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: Largo da Terra Grande, em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Betumagem de Calçada

Antes



Depois



Local: IDEM

Foto nº

Descrição: IDEM – FOTO Nº 2

Antes



Depois



Local: IDEM

Foto nº

Descrição: IDEM – FOTO Nº 3

Antes



Depois



Local: IDEM

Foto nº

Descrição: IDEM – FOTO Nº 4

Antes



Depois




Local: Rua Artur Duarte, nº ?????, em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Colocação de Poste novo em Sinal de Trânsito duplo com reparação de calçada na envolvente

Antes



Depois



Local: Rua Professor Reinaldo dos Santos, junto ao Hospital de Sta Cruz, em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Repintura de Passadeira de Peões

Antes



Depois



Local: Rua Almeida Garrett, em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Repintura de Marcas de Estacionamento		

Antes



Depois



Local: Rua do Proletariado, frente á "Mercedes", em Carnaxide		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada dispersa		

Antes




Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: IDEM

Foto nº

Descrição: IDEM – FOTO Nº 3

Antes



Depois



Local: Rua Sacadura Cabral, nº 7-A, em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Reparação de Calçada abatida

Antes



Depois



Local: Rua 25 de Abril, na traseira do Centro Cívico de Carnaxide


Foto nº

Descrição: Reparação de Fissuras no Asfalto

Antes



Depois



Local: IDEM

Foto nº

Descrição: IDEM – FOTO Nº 2

Antes



Depois




Local: Rua Manuel António Rodrigues, em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Repintura de Passadeira de Peões

Antes



Depois



Local: Alameda Alto dos Barrinhos, nº 25, em Carnaxide

Foto nº

Descrição: Repintura de Sinal de Estacionamento para "Deficiente"