



FOTOGRAFIAS

(Registo de Trabalhos da Delegação de Competências)

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 3		

Antes



Depois



Local: Rua da Quinta do Bonfim, nº 40, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada		

Antes



Depois



Local: Estrada Militar, em Queijas

Foto nº

Descrição: Aprumar Sinais de Trânsito

Antes



Depois



Local: IDEM

Foto nº

Descrição: IDEM – FOTO Nº 2

Antes



Depois



Local: IDEM

Foto nº

Descrição: IDEM – FOTO Nº 3

Antes



Depois



Local: Rua Augusto Machado, nº 9, em Queijas		Foto nº
Descrição: Aprumar Sinal de Trânsito		

Antes



Depois



Local: Rua Diogo Silves, nº 4, em Queijas		Foto nº
Descrição: Colocação de 2 Pilaretes		

Antes



Depois



Local: Rua das Abóbodas, nº 17 C, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Caldeira de Árvore		

Antes



Depois



Local: Rua Gil Vicente, frente á Praça de Táxis, em Queijas

Descrição: Substituição de Poste de Sinal de Trânsito, com reparação de calçada na envolvente

Foto nº

Antes



Depois



Local: Av. Tomás Ribeiro com a Rua Camilo Castelo Branco em Queijas

Descrição: Reparação de Fissura no Asfalto

Foto nº

Antes



Depois



Local: Av. Tomás Ribeiro, frente nº 132 A, em Linda-a-Pastora

Descrição: Rebaixo de Lancil

Foto nº

Antes



Depois



Local: IDEM

Foto nº

Descrição: IDEM – FOTO Nº 2

Antes



Depois



Local: Rua Augusto Gil, nº 1, em Queijas


Foto nº

Descrição: Substituição de Poste de Sinal de Trânsito, com reparação de calçada na envolvente

Antes



Depois



Local: Rua Hintze Ribeiro, no corredor lateral junto ao JI "Traquinas", em Queijas

Foto nº

Descrição: Reparação de Calçada dispersa

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: Rua Frei Agostinho da Cruz, nº 10, em Queijas		Foto nº
Descrição: Aprumar Sinal de Trânsito		

Antes



Depois



Local: Rua Barbosa de Bocage, junto ao "Moinho", em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes



Depois



Local: Rua João de Deus, nº 1, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada		

Antes



Depois



Local: Rua João de Deus, nº 6 A, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Calçada		

Antes



Depois



Local: Rua João de Deus, nº 1, em Queijas		Foto nº
Descrição: Reparação de Fissura no Asfalto		