



FOTOGRAFIAS

(Registo de Trabalhos da Delegação de Competências)

Antes

Depois



Local: Rua Júlio Dantas, nº 26, em Queijas		Foto nº
Descrição: Colocação de 2 Grelhas de sumidouro		

Antes


Depois



Local: Rua João de Deus, nº 32, em Queijas		Foto nº
Descrição: Colocação de Sargeta nova		

Antes

Depois



Local: Av. Tomás Ribeiro, entre Linda-a-Pastora e Queijas		Foto nº
Descrição: Deservagem e Varredura		

Antes



Depois



Local: IDEM		Foto nº
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		