



FOTOGRAFIAS

(Registo de Trabalhos da Delegação de Competências)

Antes

Depois



Local: Estrada Militar, junto á Rotunda de S. Miguel, em Queijas		Foto n.º
Descrição: Poda de Arbustos		

Antes

Depois



Local: IDEM		Foto n.º
Descrição: IDEM – FOTO Nº 2		

Antes

Depois



Local: IDEM		Foto n.º
Descrição: IDEM – FOTO Nº 4		

Antes



Depois



Local: Rua Ramalho Ortigão, nº 11, em Queijas

Descrição: Reparação de Caixa de Saneamento

Foto nº